
Reparatii auto Dacia Duster

I.D.: 88878040

Data publicarii	31.10.23	Coduri CPV	50112000-3
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 4.304,89 RON - 4.304,89 RON

Descriere: Piese de schimb : senzor diferential presiune DPF, releu bujii, bujii 4buc, furtun senzor presiune filtru particule nr.1,furtun senzor presiune filtru particule nr.2, alternator, agent refrigerant. Precum si manopera aferenta si testare si diagnosticare computerizata.
