
Servicii verificare hidranti interiori, Servicii verificare grup pompare

I.D.: 55627067

Data publicarii	31.03.21	Coduri CPV	44482200-4
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 400,00 RON - 400,00 RON

Descriere: 156/29.03.2021(RAR Galati) Operatiuni ce se executa: - controlul etanseitatii instalatiei de alimentare cu apa a hidrantilor (conducte, îmbinari, armaturi); - verificarea racordurilor hidrant si a tevilor de ajutoraj si înlocuirea celor defecte; - verificarea uzurii sau degradarii garniturilor de la racordurile robinetului hidrant si înlocuirea celor defecte; - verificarea rotelor de furtun si înlocuirea celor defecte; - verificarea suportilor rola furtun si înlocuirea celor defecti; - verificarea robinetilor hidrant si înlocuirea celor defecti. - verificare presiune apa pe coloana. Nota: - teava de refulare trebuie sa fie cu robinet tip perdea. In pret nu sunt incluse piesele de schimb. Piese care necesita inlocuire se vor include intr-un deviz, ce va fi inmanat beneficiarului. Devizul de piese de schimb si manopera se va factura separat. Preturile anterioare includ deplasarea tehnicienilor in vederea efectuarii lucrarilor in Galati. Piese de schimb se factureaza separat / Servicii verificare grup pompare
