
Reparatie pompa Flygt 2,4kw; Reparatie pompa Flygt 2,4kw cu etansare

I.D.: 69580147

Data publicarii	27.05.22	Coduri CPV	50511100-1 50511000-0
-----------------	----------	------------	-----------------------

Pretul estimativ: 4.114,89 RON - 4.114,89 RON

Descriere: Reparatia consta in rebobinarea motorului si inlocuirea rulmentilor. Reparatia consta in :rebobinarea motorului,inlocuirea rulmentilor si a etansarii mecanice
