
reparatie imprejmuire teren sport Scoala nr.2 Boldesti-Scaeni

I.D.: 44765279

Data
publicarii 05.12.19

Coduri CPV 45453000-7

Pretul
estimativ: 20.560,86 RON - 20.560,86 RON

Descriere: Reparatia consta in indreptarea stalpilor existenti pe 2 laturi,sapatura ,introducerea de stalpi suplimentari din teava de 3", turnare beton,defrisare,etc Pretul cuprinde toate taxele Pretul cuprinde materialele necesare
