
Reparatie aparat de spalat cu presiune Karcher

I.D.: 103748103

Data
publicarii 04.10.24

Coduri CPV 50800000-3

Pretul
estimativ: 2.943,00 RON - 2.943,00 RON

Descriere: Reparatii conform deviz nr .6345 Contine urmatoarele piese si manopera aferenta: Set pompa, piston comanda, supapa si ventile
