
PACHET VERIFICARE HIDRANTI INTERIORI/EXTERIORI

I.D.: 76820431

Data publicarii	20.12.22	Coduri CPV	50413200-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 3.610,00 RON - 3.610,00 RON

Descriere: Pachetul contine urmatoarele servicii: -verificare hidranti interiori = 35 buc si verificare hidranti exteriori = 3 buc. Pretul unitar este de 95 lei/buc. CONFORM P118/2, la hidrantii interiori se executa verificarea functionarii cu furtunul derulat complet, sub presiune, urmarind urmatoarele aspecte : a) furtunul nu este corodat, nu sunt scurgeri, deformari, distrugeri, crapaturi, pe întreaga lungime; în cazul unui semn de defect, furtunul se înlocuieste imediat cu un alt furtun încercat la presiunea de lucru maxima; b) dispozitivele de fixare sunt solide si nedeteriorate; c) debitul de apa este continuu si suficient (se recomanda utilizarea unui debitmetru si a unui manometru); d) sistemul de derulare functioneaza usor; e) teava functioneaza corespunzator. La hidrantii de incendiu exteriori se verifica: a) starea tehnica a cutiilor de protectie, înlocuindu-se cele deteriorate datorita circulatiei autovehiculelor sau a unor interventii necorespunzatoare; b) gradul de etanseitate a garniturilor; c) existenta indicatoarelor de marcare a hidrantilor. Defectele frecvente ale hidrantilor de incendiu si modul de remediere a acestora sunt prezentate in tabelul 28.1 din P118/2 din 2013 Piese defecte sau eventualele lipsuri/neconformitati nu sunt incluse in pret. Lucrările sunt executate de personal verificat și autorizat de CNSIPC București.
