

---

## Reparatie instalatie hidranti UMFT Caminul 10

I.D.: 51581214

---

Data publicarii	12.11.20	Coduri CPV	50413200-5
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 4.167,00 RON - 4.167,00 RON

---

Descriere: Instructiuni de utilizare -10 Teava refulare tip TURAP C52 D13, SUPRON 3, certificata CE , EN 671-2 -10 Rola furtun tip C cu racorduri legate si manson 20 ml -4 Aplicare masuri corective la cutiile de hidrant cu unghi de deschidere <170 ° -8 Registru de control -1

---