
Reparatie DYPARO BUS

I.D.: 73401052

Data publicarii	19.09.22	Coduri CPV	50110000-9
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 40.761,86 RON - 40.761,86 RON

Descriere: VERIFICARE UZURA FRANA; VERIFICARE INSTALATIE RACIRE MOTOR - SE RIDICA APA PREA MULT; VERIFICARE CONDUCTA FRANA DE MANA - CLIENTUL A INLOCUIT O CUPLA RAPIDA SI DORESTE SA VERIFICAM DACA ESTE CORECT - PIERDEA AER de efectuat: de spalare radiator; rep. sistem frana: inlocuire set placute + cilindri frana, discuri frana, efectuat stand frana; reparatie sist. racire: inlocuit motor hidroventilator + ulei, curea; remediat pierdere aer, inlocuit senzor ABS dr axall; reparatie sist. directie: inlocuit bara transversala, efectuat reglare geometrie; ITP
