

---

## Servicii de reparare masina de spalat si uscator rufe

I.D.: 76281081

---

Data publicarii	09.12.22	Coduri CPV	50532000-3
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 846,00 RON - 846,00 RON

---

Descriere: Reparatie masina de spalat rufe Heinner si uscator de rufe cu pompa de caldura Electrolux : inlocuit maner usa (hublou) , inlocuit perii colectoare motor. garnitura hublou si filtru scame la DGASPC SECTOR 1 / CABR . Stejarel

---