
Reparatie pompa TP50V40/2D (SN: 349411)

I.D.: 93150105

Data publicarii	08.02.24	Coduri CPV	50511100-1 50511000-0
-----------------	----------	------------	-----------------------

Pretul estimativ: 3.976,55 RON - 3.976,55 RON

Descriere: Din cauza prezentei in apa vehiculata a nisipului si a impuritatilor mecanice dure, etansarile s-au uzat excesiv ceea ce a dus la patrunderea apei in motor, care s-a ars. Motorul trebuie rebobinat, iar consumabilele inlocuite. Piese de schimb TP50V40/2D (SN: 349411): -
Rebobinare motor - 1buc. -Kit etansare mecanica - 2 buc. -Rulment - 1 buc. -Rulment - 1buc.
- O-ring-uri- 1buc. - Ulei - 1buc. Servicii: -Demontare/Montare/Testare .
