
Reparatie senzor de presiune ulei ambulanta VW Transporter .

I.D.: 55827665

Data publicarii	08.04.21	Coduri CPV	50110000-9
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	08.04.21	Pretul estimativ:	659,66 RON - 659,66 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------

Descriere: INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA NICOLAE IORGA AL JUDETULUI BOTOSANI in calitate de autoritate contractanta doreste sa achizitioneze Reparatie senzor de presiune ulei ambulanta VW Transporter . Reparatia consta in inlocuirea senzorului de presiune ulei , manopera aferanta si alte piese mici necesare repunerii in stare de operativitate a ambulantei. Serie sasiu : WW1ZZZ7HZDH027914. Piesa necesara a fi schimbata va fi originala Volkswagen. Rugam operatorii economici interesati sa aiba in calcul si eventualele cheltuieli cu deplasarea . Ambulanta are un consum de 9 litri motorina / 100 km si se afla la sediul Inspectoratului , str. Uzinei nr. 3, loc. Botosani, jud. Botosani.
