
Servicii de reparare ecograf Logiq V2 - UPU

I.D.: 57887436

Data publicarii	10.06.21	Coduri CPV	34913000-0 50421000-2
-----------------	----------	------------	-----------------------

Pretul estimativ: 23.670,00 RON - 23.670,00 RON

Descriere: Servicii de reparare ecograf Logiq V2 - UPU prin înlocuirea următoarelor piese: Ansamblu Monitor LCD - 1 bucata la 13.700 lei fara TVA, , Ansamblu Tastatură - 1 bucata 1.700 lei fara TVA, , Carcasă Plastic Tastatură - 1 bucata 3.200 lei fara TVA, , Ansamblu Ventilator Dreapta - 1 bucata 2.250 lei fara TVA, Ansamblu Ventilator Stanga - 1 bucata 2.820 lei fara TVA. Piesele sunt furnizate de prestator. Se vor respecta cerintele caietului de sarcini
