

Reparație videorinoscop

I.D.: 95848023

Data
publicarii 09.04.24

Coduri CPV 33162000-3 50422000-9

Pretul
estimativ: 26.750,00 RON - 26.750,00 RON

Descriere: Reparație videorinoscop V3 DEFECTIUNI CONSTATATE Semnal video lipsă. OPERATIUNI EXECUTATE Se dezassemblează videorinoscopul. Se înlocuiește tija de examinare. Se înlocuiește placa electronică. Se efectuează calibrări și teste funcționale. Se assemblează videorinoscopul.
