

## SERVICII VULCANIZARE AUTOVEHICULE

I.D.: 75971682

---

Data publicarii	28.11.22	Coduri CPV	50116500-6
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ:	20.700,00 RON - 20.700,00 RON
-------------------	-------------------------------

---

Descriere: Demontat/montat roata spate, dejantat/ jantat roata + petic pentru bascula BC16APL, 2- Demontat/montat roata spate, dejantat/jantat roata + petic pentru buldo, Demontat/montat roata spate, dejantat/jantat roata + petic pentru buldo Terex Moinesti-BC-006 si buldo II, Demontat/montat roata spate, dejantat/jantat roata+ petic pentru tractor BC 02 UAT si BC 25APL, Demontat/montat roata fata, dejantat/jantat roata + petic pentru bascula BC16APL, Demontat/montat roata fata, dejantat/jantat roata + petic pentru buldoTerex BC006, buldo II, Demontat/montat roata fata, dejantat/jantat roata + petic pentru tractor BC02UAT si BC25APL, Demontat/montat roata spate, dejantat/jantat roata + montat valva camera pentru buldo Terex Moinesti BC-006+buldo II, Demontat/montat roata spate, dejantat/jantat, montat valva janta pentru tractor BC02UAT si BC25APL, Serv vulc - schimb roti fata, demontat/montat anvelopa pentru urm autov Tractor BC 02UAT, Autout Iveco BC 16APL, Tractor U650-BC25APL, Buldo Terex Moinesti-BC-006, Buldo II, Remorca BC-030-Moinesti si Remorca BC23APL, Serv.vulca -schimb roti spate, demontat/montat anvelopa pentru urm autov Tractor BC 02UAT, Autout Iveco BC 16APL, Tractor U650-BC25APL, Buldo Terex Moinesti-BC-006, Buldo II, Remorca BC-030-Moinesti si Remorca BC23APL, Serv vulc - demontat/montat roata, Demontat/montat roata fata, dejantat/jantat, montat valva janta pentru tractor BC02UAT si BC25APL, Demontat/montat roata fata, dejantat/jantat, montat valva camera pentru buldo

---