

---

## Servicii reparatie Mixer Flygt

I.D.: 53084925

---

Data publicarii	29.12.20	Coduri CPV	50511100-1
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 15.100,50 RON - 15.100,50 RON

---

Descriere: Reparatie Mixer Flygt (kit reparatie : etansare. oringuri, rulmenti), stator 25-15-12A , cablu electric, manopera pentru statia de epurare din satul Castau comuna Beriu judetul Hunedoara,

---