

---

## Pachet revizie echipamente laborator

I.D.: 95248058

---

Data publicarii	26.03.24	Coduri CPV	50421000-2
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 9.250,00 RON - 9.250,00 RON

---

Descriere: Pachet revizie echipamente laborator Pachetul include o revizie pentru urmatoarele echipamente: 1.Hota microbiologica BIO II ADVANCE PLUS 4 SN: 525800 2.Hota microbiologica BIO II ADVANCE PLUS 4 SN: 525798 3.Extractor automat acizi nucleici model MagCore Super Automated SN: 16D002120073 4.Extractor automat acizi nucleici model MagCore Plus II Automated SN: P26R012120113 5.Extractor automat acizi nucleici model NEXTRACTOR NX-48S SN: 2011S1257 6.Centrifuga HERMLE tip Z306 SN: 76B202000043 7.Centrifuga HERMLE tip Z326 SN: 65A2000013 8.Centrifuga EPPENDORF tip 5430R SN: 5428JG029940 9.CombiSpin BIOSAN tip FVL2400N SN: 1020229020131 10.CombiSpin BIOSAN tip FVL2400N SN: 1020220010019 11.Termobloc BIOSAN tip TDB-120 SN: 104120040193 12.Autoclav PHCBI model MLS - 3751L SN: PE950187 13.Frigider nr. 1 tip -MPR-215F-PE SN: 19120473 14.Frigider nr. 2 tip -MPR-215F-PE SN: 19120481 15.Frigider nr. 3 tip -MPR-215F-PE SN: 19120470 16.Ultracongelator MDF-U33V-PE SN: 19030010 17.Lampa UV UVR-M-Euro plug SN: 4010520040167 18.Lampa UV UVR-M-Euro plug SN: 4010520040198 19.Lampa UV UVR-M-Euro plug SN: 4010520040206 Costurile aferente deplasarii echipei de service la sediul dumneavoastra sunt incluse in oferta daca interventia are loc la o data stabilita de comun acord. Daca se doreste interventie la o data preferentiala, se va achita o taxa suplimentara de 1000 RON. Pretul pieselor de schimb nu este inclus. In urma prestarii serviciilor de service si mentenanta, se va emite un proces verbal cu a

---