
Servicii de reconditionare a zidului la exterior

I.D.: 70992589

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 08.07.22 | Coduri CPV | 71500000-3 |
|-----------------|----------|------------|------------|

Pretul estimativ: 39.890,00 RON - 39.890,00 RON

Descriere: Servicii de reconditionare a zidului exterior al cladirii, hidroizolarea glafurilor si evacuare deseuri constructie, dupa cum urmeaza: 1. Desfacere tencuiala crapata si polistiren compromis, curatare, evacuare deseuri constructie, reparatie si nivelare tencuiala exterioara, inclusiv schela, 6 mp; 2. Amorsa aplicata pe tencuiala, 6 mp; 3. Aplicare placi de polistiren expandat pentru fatada, Boudemna EPS 100, 10 cm, cu adeziv, inclusiv dibluri 10*160 mm, 6 mp; 4. Aplicare masa de spaclu Ceresit CT, exterior, 196 mp; 5. Demontat grilaje ferestre, vopsit si monjtat grilaje, 65 mp; 6. Hidroizolatie glafuri, 54 ml; 7. Reparatii si indreptat glafuri cu coltare, 54 ml; 8. Aplicare tencuiala decorativa Ceresit, 2 mm, structurata, 196 mp; 9. Tencuiala mozaicata la soclu, 20 mp;
