
reparatii masini spalat

I.D.: 49084464

Data publicarii	21.08.20	Coduri CPV	50000000-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 780,00 RON - 780,00 RON

Descriere: Achizitia serviciului de reparatie 1 bucata masina spalat marca LG prin inlocuire (pompa evacuare etansat furtun cuva- pompa Efectuat curatare chimica), si 1 bucata masina spalat marca BEKO prin inlocuire (placa electronica motor (pc b control motor) Refacut cablaj motor)din dotarea CRRN Maicanesti ,centrul aflat in subordinea DGASPC Vrancea. Pretul include constatare , piese, manopere si transport.Se acorda garantie 6 luni la piesele inlocuite si la reparatia executata.
