
Interventie service la auto SB 02 PCL

I.D.: 59088626

Data publicarii	21.07.21	Coduri CPV	50100000-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 3.858,29 RON - 3.858,29 RON

Descriere: Revizie intretinere Inlocuit ulei motor si filtru ulei inlocuit filtru aer , habitaclu si motorina Inlocuit discuri si placate frana fata Inlocuit 4 anvelope Dunlop Inlocuit penducul scaun pasager Inlocuit bec stop frana
