

Revizia tehnică si nucleară la instalațiile de control bagaje cu radiații, model PX6.4 cu seriile PX641945 și PX641946- Penitenciarul Vaslui

I.D.: 88440042

Data publicarii	24.10.23	Coduri CPV	50421200-4
Termenul limita pentru depunere:	27.10.23	Pretul estimativ:	4.201,68 RON - 4.201,68 RON

Descriere: Achiziția directă de servicii după cum urmează: 1)Revizia tehnică la instalația de control bagaje cu radiații, model PX6.4 cu seriile PX641945 și PX641946, 2)Revizia nucleara la instalația de control bagaje cu radiații, model PX6.4 cu seriile PX641945 și PX641946. Revizia tehnică include:(a)Verificarea integritatii echipamentului (sa nu prezinte fisuri, parti lipsa, deteriorari);(b) Verificarea sigurantei conexiunilor ansamblului port sursa;(c) Verificarea starii tijeii port sursa;(d) Verificarea miscarii libere a port sursei pe canalul de iesire/intrare alcontainerului; (e) Verificarea mecanismelor de inchidere(zavorare);(f) Ungerea mecanismelor asa cum este recomandata de producator;(g) Verificarea dupa reasamblare;16/30(h) Efectuarea de masuratori ale debitului de doza la peretele containerului;(i) Verificarea starii etichetelor si a existentei simbolului "Pericol de radiatii";(j) Verificarea starii tuturor dispozitivelor de fixare (coliere de strangere) si a valorilor adecvate pentru cuplurile de strangere.(a) Demontarea si curatirea cablului de telecomanda, inspectii privind gradul de coroziune, de uzura sau destramare, indoituri sau lovituri;(b) Ungerea cablului de telecomanda conform recomandarilor producatorului; (c) Verificarea tuturor dispozitivelor de cuplare, de strangere sau de oprire a sursei radioactive. Acestea trebuie sa poata fi sigur fixate, sa nu prezinte deteriorari vizibile, fisurari sau uzura excesiva; (d) Verificarea tuturor dispozitivelor de cuplare filetate, care nu trebuie sa prezinte deteriorari; daca este necesar se inlocuiesc. Verificare fotocelule, ventilatoare, sistem transportor, a lampilor de avertizare, intrerupatoare, arii de diode; verificare ADC, (k) Alte verificari recomandate de producator in instructiunile de intretinere ale instalatiei. -Revizia nucleară a contaminării nefixată de suprafață și a etanșeității sursei închise la instalațiile de control bagaje cu radiații, model PX6.4 cu seriile PX641945 și PX641946, include cel puțin : (a) Verificari de securitate electrica, inclusiv legarea la pamant;(b) Curatarea/inlocuirea filtrelor circuitului de racire;(c) Verificarea petei focale;(d) Verificarea debitului radiatiei de fuga;(e) Verificarea starii cablurilor. Acestea nu trebuie sa prezinte crapaturi sau portiuni destramate ori fara izolatie electrica; (f) Verificarea circuitelor de interconditionare si a starii intrerupatoarelor de urgenta;(g) Verificarea detectorilor de radiatii montati in incinta de expunere;(h) Verificarea sistemelor de avertizare instalate in incinta de expunere;Măsurători radiologice, Verificare calitatea razelor x cu bagaj;(i) Alte verificari si operatii de intretinere recomandate de producator in instructiunile de intretinere ale instalatiei. -Eliberarea buletinelor de verificare si testare radiologica. La finalizarea reviziilor solicitate se va întocmi factura fiscala.