
Serviciu reparatie bloc comanda detector de jocuri in articulatii

I.D.: 52956074

Data publicarii	23.12.20	Coduri CPV	50000000-5 50410000-2
-----------------	----------	------------	-----------------------

Pretul estimativ: 1.630,20 RON - 1.630,20 RON

Descriere: Serviciu de reparatie pentru bloc de comanda pentru detector de jocuri in articulatii, din cadrul modernizarii detectoarelor de jocuri cu lanterne radio - reparatie lanterna telecomanda si reparatie placa emitator radio (reparatie placa emitator, inlocuire set acumulatori lanterna telecomanda). Termen de reparatie: 3-5 zile lucratoare de la comanda ferma
