

## Servicii de reparare si inretinere incalzire si clima

I.D.: 87503277

---

Data publicarii	26.09.23	Coduri CPV	50000000-5
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 1.600,00 RON - 1.600,00 RON

---

Descriere: Servicii de revizie Roof-top Sital Klima model RTSKF-m 06033 SIT1600339-01 - 37 kW. OPERATII PENTRU MENTENANTA ROOF-TOP Verificare Parte Rece : - Verificarea unitatilor pentru zgomot si vibratii - Curatarea filtrelor de aer si curatarea filtrelor de apa daca este necesar si daca aceste pot fi izolate - Golirea si curatarea tavitei de condens - Gresarea elementelor in miscare ce necesita gresare(rulmenti motor si blower) - Verificarea presiunilor pe partea de freon si completarea acestuia( fara cost in perioada de garantie, contra cost in afara perioadei de garantie) - Verificareaa bunei functionari a compresorului/compressoarelor - Verificarea presiunilor pe traseul inalta presiune a agentului frigorific - Verificarea presostatelor si elementelor de camp - inspectia vanelor si tevilor. - Curatarea condensatorului, daca este necesar. - Verificarea tuturor imbinarilor ce contin garnituri pentru a determina daca este sau nu necesara schimbarea acestora - Verificarea nivelului de zgomot si vibratii - Curatarea schimbatorului apa aer cu aer , apa sau mecanic dupa caz - Indreptarea mecanica a aripioarelor schimbatorului apa - aer (daca este cazul) - Curatarea suprafetelor ventilatorului de praf - Verificarea transmisiei motor - ventilator pentru integritate sau jocuri - Verificarea conexiunilor electrice - Verificarea vanelor cu 2 sau 3 cai dupa caz - Verificarea unitatilor de control - Pornirea echipamentului si observarea lui in functionare pentru detectarea posibilelor probleme -

---