
Serviciu reparatie Mercedes Benz Sprinter A-10496

I.D.: 43647350

Data publicarii	08.08.19	Coduri CPV	50112000-3
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 3.996,29 RON - 3.996,29 RON

Descriere: DEMONTARE, MONTARE TOATE ROTILE COMPLETE LA AV,VERIFICARE SISTEME DE FRANARE
DEMONTARE, MONTARE, INLOCUIRE LA CONSTATARE 4; DEMONTARE, MONTARE, INLOCUIRE LA
CONSTATARE DI; DEMONTARE, MONTARE, INLOCUIRE LA CONSTATARE 2; DEMONTARE,
MONTARE, INLOCUIRE LA CONSTATARE SA; FRANA DE PARCARE REGLARE, EFECTUARE
PROCEDURA PE STAND VERIFICARE FRANE; DISC FRANA FATA 3.5 T-5T W906; PLACUTE FRANA
FATA 5T; SENZOR PLACUTE FRANA FATA, DISC FRANA SPATE 5T (PT. PUNTE DUBLA) PLACUTE
FRANA SPATE CU SENZOR 5T W906,SABOTI FRANA PARCARE
