

Reparatie acoperis cladire vestiar muncitori, la Sectia de Epurare a COMPANIEI DE APA SOMES SA Cluj-Napoca

I.D.: 51182060

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 03.11.20 | Coduri CPV | 45261310-0 |
|-----------------|----------|------------|------------|

| | |
|----------------------------------|----------|
| Termenul limita pentru depunere: | 05.11.20 |
|----------------------------------|----------|

Descriere: Este necesara reparatie acoperis pe o suprafata de 124,8 mp (cu tot cu suprapuneri de material).Materialele din care dorim sa se faca lucrarea: 1.Tigla metalica BILKA RAL3009, grosime tabla 0.5 mm: 124.8 mp (cu tot cu suprapuneri de material), pret/mp 2.Bordura fronton; 9 buc, pret/buc 3.Surub: 1500 buc, pret/buc4.Opritor zapada: 14 buc, pret/buc 5.Coama: 8 buc, pret/buc 6.Scandura(0.10):1 MC, pret/MC 7. Cuie: 10 kg, pret/kg 8.Scoabe: 40 buc, pret/buc9.Bratara jgheab: 8 buc, pret/buc 10.Bratara burlan: 8 buc, pret/buc 11.Capac: 4 buc, pret/buc 12.Gura scurgere: 4 buc, pret/buc13.Corn: 32 buc, pret/buc 14.Let: 90 buc, pret/buc 15.Folie anticondens(75 mp): 2 buc, pret/buc 16.Lambriu: 12 mp, pret/mp 17.Jgheab: 32 metri liniari, pret/metru liniar18.Burlan: 27 metri liniari, pret/metru liniar 19.Cot: 12 buc, pret/buc.Total materiale Total manopera Cost total reparatie acoperis(fara TVA)
