
Verificare hidranti interiori/exteriori

I.D.: 74945346

Data publicarii	07.11.22	Coduri CPV	50413200-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 2.550,00 RON - 2.550,00 RON

Descriere: Conditii refuzate: CONFORM P118/2 din 2013, la hidranții interiori se execută verificarea funcționării cu furtunul derulat complet, sub presiune, urmărind următoarele aspecte : a) furtunul nu este corodat, nu sunt scurgeri, deformări, distrugeri, crăpături, pe întreaga lungime; în cazul unui semn de defect, furtunul se înlocuiește imediat cu un alt furtun încercat la presiunea de lucru maximă; b) dispozitivele de fixare sunt solide și nedeteriorate; c) debitul de apă este continuu și suficient; d) sistemul de derulare funcționează ușor; e) țeava funcționează corespunzător. La hidranții de incendiu exteriori se verifică: a) starea tehnica a cutiilor de protecție, înlocuindu-se cele deteriorate datorită circulației autovehiculelor sau a unor intervenții necorespunzătoare; b) gradul de etanșeitate a garniturilor; c) existența indicatoarelor de marcare a hidranților. În urma verificării, se completează „ REGISTRU DE EVIDENȚĂ A ACTIVITĂȚILOR DE CONTROL, VERIFICĂRI ȘI REVIZII TEHNICE ALE SISTEMELOR ȘI INSTALAȚIILOR DE STINGERE A INCENDIILOR ” în care sunt consemnate constatările (piese lipsă sau cu funcționare defectuoasă) urmând a fi propusă o soluție tehnică/financiară pentru remedierea eventualelor defecțiuni și repunerea instalației în stare de funcționare. Piesele defecte sau eventualele lipsuri/neconformități nu sunt incluse în pret.
