
Garnitura de etansare gaze stand lucru_becuri Bunsen.

I.D.: 56894954

Data publicarii	12.05.21	Coduri CPV	50531200-8
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 2.100,00 RON - 2.100,00 RON

Descriere: Piesa de schimb necesara repararii instalatiei care alimenteaza becurile Bunsen existente in Laboratoarele de Tehnica Dentara 1,2,3,4 si Ceramica din cadrul Facultatii de Medicina Dentara, Campus Corp C/Constanta, este garnitura de etansare, 75 de buc.. Manopera este 0 (zero) Lei conform cluzelor contractuale (Contract de servicii nr. 17/28.04.2021). Atribuirea in SEAP-SICAP reprezinta Comanda ferma.
