
Servicii de intretinere si reparatie al fotocopiatoarelor

I.D.: 98378379

Data publicarii	05.06.24	Coduri CPV	50313200-4
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 504,20 RON - 504,20 RON

Descriere: Diagnosticare echipament Lexmark MX 910 DN Demontare echipament Lexmark MX 910 DN - Unitate de imagine - Unitate developare - Unitate toner rezidual Verificare și reglaj al dozajului tonerului in unitatea de developare Resetare eroare - 133.01 Resetare kit mentenanta Montare echipament Reglaje, teste Diagnoza gradului de uzură al diferitelor componente
