



Refacere etansari si inlocuire garnituri

I.D.: 94342170

Data
publicarii

05.03.24

Coduri CPV

50241000-6

Pretul
estimativ:

160.000,00 RON - 160.000,00 RON

Descriere: Serviciu autorizat de refacere etansari si inlocuire garnituri colector evacuare corp A+B din componenta motor principal MTU 16V4000 M73 include: - garantie - 3 luni de zile - furnizare piese de schimb (garnituri) necesare reparatiei - furnizare antigel - punere in functiune
