
Reparatie autospeciala Mercedes Benz Sprinter .

I.D.: 49666386

Data publicarii	15.09.20	Coduri CPV	50110000-9
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	17.09.20	Pretul estimativ:	7.394,96 RON - 7.394,96 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-----------------------------

Descriere: Reparatie autospeciala Mercedes Benz Sprinter. Reparatia solicitata consta in inlocuirea pompei de servodirectie , a senzorului ABS, reconditionarea casetei de directie, inlocuirea uleiului de transmisie, inlocuirea unui cap de bara, reglarea directiei (geometrie roti), inlocuirea altor accesorii facand parte din sistemul de directie sau din alte sisteme ale autospecialei care prezinta defectiuni si la care se va interveni.. Toate piesele inlocuite vor fi noi insotite de garantie. Serie sasiu: WDB906255CN517982.
