

Reparatii curente la instalatiile SCB de pe raza sectiei CT4 Ploiesti: CE Ploiesti Sud; CE Ploiesti Vest cu PM Ramificatia Ploiesti Triaj; BLA Ram. Ploiesti Triaj - Ploiesti Vest; BLA Ram. Ploiesti Triaj - Ploiesti Sud; BLA Ram. Ploiesti Triaj - Brazii; BLA Ploiesti Vest - Ploiesti Sud; BLA Ploiesti Vest - Ploiesti Triaj gr. A+D; BLA Ploiesti Sud - Ploiesti Triaj gr. A+D; BLA Ploiesti Sud - Dâmbu; CED Ploiesti Triaj gr. (A+D) cap X; CED Ploiesti Triaj gr. (A+D) cap Y; CED Ploiesti Triaj gr. B; C

I.D.: 3196477

Documente participare:

- 2-152296.zip

Data publicarii	17.07.14	Coduri CPV	45234115-5
Termenul limita pentru depunere:	07.08.14	Pretul estimativ:	467.060,00 RON
Descriere:	Lucrari de reparatii curente la elementele instalatiilor SCB,conform Caiet de sarcini.		
