
Reparatie aer conditionat

I.D.: 60333307

Data publicarii	23.08.21	Coduri CPV	50800000-3
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 570,80 RON - 570,80 RON

Descriere: Reparatie aer conditionat 12000 BTU : - Constatate (nu functioneaza) - Desfundat de impuritati tub condens - Demontat carcasa UI - Verificat placa electronica UI - Inlocuit condensator turbina UI - Montat carcasa UI - Verificare instalatia frigorifica UI si UE - Verificat ventilatoare UI si UE - Complectat instalatia frigorifica cu freon R407 - Punerea in functiune - Urmarirea parametrilor de lucru Prêt manopera : 386,00 lei 2 .Materiale : - Freon R407 0,400 kg x 372,00 lei / kg = 148,80 lei - Condensator 1 buc x 36,00 lei / buc = 36,00 lei
