

SERVICII DE REPARATII OPEL MOVANO

I.D.: 42320621

Data publicarii 26.03.19 Coduri CPV 50112000-3

Pretul estimativ: 5.126,06 RON - 5.126,06 RON

Descriere: OPERATIUNI DIAGNOZA KTS +FSA (ESI[tronic] DIAGNOZA COMPUTERIZATA REMEDIAT
INSTALATIE ELECTRICA ABS DR INLOCUIT PIVOT INFERIOR STG+DR INLOCUIT BIELETA DIRECTIE
STG+DR INLOCUIT CAP BARA STG+DR SI BURDUF BIELETA STG+DR INLOCUIT BIELETE ANTIRULIU
SPATE INLOCUIT BUCSA BARA STABILIZATOARE SPATE INLOCUIT RULMENT ROATA SPATE STG
INLOCUIT CABLURI FRANA MANA INLOCUIT RULMENT ROATA SPATE DR INLOCUIT SENZOR ABS
SPATE STG EFECTUAT LUCRARI TINICHIGERIE VERIFICAT + REGLARE UNGHIURI ROTI PIESE
PRESTATOR OP95519380 - MANER USA FATA STG/DR.[BUC] OP95525331 - SUPORT MANER
USA CULISANTA[BUC] OP95525331 - SUPORT MANER USA CULISANTA[BUC] RE806068194R -
SUPORT MANER USA FATA DREAPTA[BUC] BMW51217044839 - SUPORT MANER USA FATA STG.
[Buc] 3526201 - PIVOT INFERIOR STANGA[BUC] 3694301 - PIVOT INFERIOR DREAPTA[BUC]
2225002 - BIELETA DIRECTIE STG./DR.[Buc] EC2453 - CAP BARA STANGA[Buc] EC2354 - CAP
BARA DREAPTA[Buc] 50923051 - BIELETA ANTIRULIU SPATE[BUC] 5557734000 - BUCSA BARA
STABILIZATOARE SPATE[Buc] 100 598 0101 - KIT RULMENT ROATA SPATE[Buc] 30921700 -
BURDUF BIELETA DIRECTIE[BUC] 11.6677 - CABLU FRANA MANA[Buc] SS20165 - SENZOR ABS
SPATE STANGA[BUC] LM3391 - SPRAY multifunctional LMOLY LM40-400ML[Buc] 83910 - SPRAY
CURATARE RAPIDA - 600ML[Buc] VW3B5 853 346 A 7Z7 - ORNAMENT GEAM[Buc]