
Reparatie pompa SP Daia

I.D.: 80416639

Data publicarii	28.03.23	Coduri CPV	50511000-0
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 4.019,00 RON - 4.019,00 RON

Descriere: Reparatie pompa SP Daia Turbina - 4 buc. Kit etaj cu rulmenti ceramici si piese de uzura - 1 buc Hipoclor statie de clorinare Deplasare Manopera inlocuire piese pentru pompa 3. Alimentare statie de clorinare si verificare
