
**REPARATIE POMPA FLYGT P= 15.6 KW/1450 RPM ; U=400 V ;NR
REGISTRU 26680**

I.D.: 99901675

Data publicarii 08.07.24

Coduri CPV 50511000-0

Pretul estimativ: 16.000,00 RON - 16.000,00 RON

Descriere: - Demontare pompa-410 lei - spalare , degresare piese-160 lei - depresare stator in vederea rebobinarii-460 lei - rebobinare stator pompa + montare termorezistente-3150 lei - lacuire,uscare stator-210 lei - presare stator-380 lei - inloc kit etansare mecanica+kit rulm+kit oringuri- 7850 lei - inlocuire suport rulmenti-1950 lei - verificare cote ax-120 lei - ulei sintetic -250 lei - montaj , probe de functionare-1060 lei
