
Servicii de reparatii pentru Ecograf doppler color X7

I.D.: 58653558

Data publicarii	07.07.21	Coduri CPV	50421000-2
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 1.477,26 RON - 1.477,26 RON

Descriere: Servicii de reparatii pentru Ecograf doppler color X7. accesoriile aferente In costul contractului pe un an sunt cuprinse: Una revizie, programata de comun acord cu beneficiarul; Upgrade software , cand este cazul
