

## Piese de schimb auto

I.D.: 52810785

---

Data publicarii	21.12.20	Coduri CPV	34320000-6
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	22.12.20	Pretul estimativ:	530,00 RON - 530,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------

---

Descriere: 1. Piesele sunt necesare pentru repararea cardanului montat pe priza de putere a mașinii purtate de împrăștiat uree, vechiul cuplaj fiind rupt din cauza uzuri Piese schimb auto - Detalii: Cuplaj față cardan 27/75 pentru mașina purtata de împrăștiat uree - 1 buc Piese schimb auto - Detalii: Știft blocare cuplaj cardan pe ax pentru mașina purtată de împrăștiat uree - 1 buc Cameră auto - Detalii: Camera auto 500/8 pentru roțile montate pe plugul utilajului de degajat zăpada SCHMIDT CJS - 2 buc Cameră auto - Detalii: Camera auto 350x400-8 pentru roata echipamentului de de determinare a frânării pe pistă, SARSYS, montat în ansamblu cu Skoda Octavia 1600 - 2 buc 2. Piese schimb auto - Detalii: Ventilator (elice din plastic) răcire radiator pentru motostivitorul Balkancar Record 2S - 1 buc

---