

---

## Reparatie cu inlocuirea placii de formare a ultrasunetelor

I.D.: 93417215

---

Data publicarii	16.02.24	Coduri CPV	50421000-2 50421200-4
-----------------	----------	------------	-----------------------

---

Pretul estimativ:	28.866,00 RON - 28.866,00 RON
-------------------	-------------------------------

---

Descriere:	Reparatie cu inlocuirea placii de formare a ultrasunetelor pentru ecograf model HM70 - samsug Medison
------------	---

---