
Servicii de reparatie, mentenanta geenrala si recalibrare pentru camera termala

I.D.: 50158597

Data publicarii	30.09.20	Coduri CPV	45259000-7
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 16.806,72 RON - 16.806,72 RON

Descriere: Reparatie + mentenanta generala FLIR X6590SC 3350Euro+TVA - Inlocuire placa comunicatie - Inlocuire cablu legatura placa comunicatie/conector exterior - Upgrade firmware la ultima versiune - Verificare sistem optic si realiniere - Sters lentila germanium interior/exterior - Gresare mecanisme focalizare optica - Verificare sistem de compensare cu Tamb - Verificare sistem racire (cooler) - Re-mapping sensor si regenerare fisier pentru eliminarea pixelilor morti - Verificare functionala generala - Recalibrare camera cu o lentila, pe domeniul maxim de temperatura (+2500C) si emitere certificat de calibrare
