
Servicii de reparatii cazan apa calda EN 600

I.D.: 61796822

Data publicarii	07.10.21	Coduri CPV	50720000-8
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 28.700,00 RON - 28.700,00 RON

Descriere: ROMCET GRUP SA BUCURESTI STR. ORION NR. 3, SECTOR 5 TEL 021.420.42.87 E-mail : office@romcet.eu O F E R T A NR. 252/24.09.2021 Oferta noastra trateaza inlocuirea celor 27 buc. tevi de fum Ø 63,5 x 3,2 mm, cu tevi Ø 63,5 x 3,6 mm, calitate P 235GH TC1 (similare calitativ cu cele pentru cazane de abur), fiind o inlocuire regulara la cazanele ignitubulare cu vechime de peste 10 ani Costurile estimate sint compuse astfel : 1. Documentatie tehnica preliminara de reparatie, avizata ISCIR - RADTP, pentru obtinere AF ISCIR dupa reparatie - 2.200 lei 2. Procurare teava Ø 63,5 x 3,6 mm - P 235GH TC1, 66 m, demontare tevi de fum existente, 27 buc., prelucrare si remediere prin sudura gauri afectate in placa frontala (procedeu sudura in gaz argon) , montare tevi de fum noi 27 buc., proba hidraulica corp sub presiune, vopsitorii externe - 17.400 lei 3. Refacere inzidire refractara usa front cazan cu beton termoizolant si refractar BR 65 - 3.800 lei 4. Demontare / montare cazan pe pozitie si transport Zimnicea - Bucuresti - 1.800 lei 5. Exec. probe la cald cazan apa calda reparat si finalizare doc. tehnica reparatie cazan pentru obtinere prelungire AF ISCIR dupa rep - 3.500 lei
