
Reparatii auto pentru autovehicule peste 3.5 t

I.D.: 46778937

Data publicarii	29.05.20	Coduri CPV	50114100-8
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 6.376,17 RON - 6.376,17 RON

Descriere: VN 05 MXB Piese: rola ghidare curea transmisie, intinzator rola, cap de bara la bara de conexiune stanga, cap de bara la bara de conexiune dreapta, set placute frana - 2 seturi, curea ventilator, senzori uzura placute de frana - 4 bucati, cap de bara la levierul de comanda - 2 bucati, ulei hidraulic - 5 litri, furtun instalatie racire, pompa hidraulica.
Manopera: constatare, diagnoza / programare perioada service, inlocuit rola, intinzator si curea, demontat / remontat si inlocuit capete de bara la levier si bara de conexiune, inlocuit placute de frana x 2 seturi si senzori x 4 bucati, inlocuit pompa hidraulica si completat ulei, inlocuit furtun instalatie racire.
