

Verificare hidranti interiori /exteriori

I.D.: 34264251

Data publicarii	21.02.19	Coduri CPV	35111500-0 50413200-5
-----------------	----------	------------	-----------------------

Pretul estimativ: 505,00 RON - 505,00 RON

Descriere: Verificare la 6 luni a hidrantilor interiori /exteriori. Operatiunea consta in verificarea conditiei cutiei de hidrant,robinet,furtun de incendiu,teava de refulare,verificarea garniturilor. Testarea presiunii statice de lucru pentru hidranti interiori si a debitului de apa pt hidranti exteriori.In cazul cand hidranti sunt alimentati din grup de pompare contravaloarea verificarii grupului este de 750.00 lei. La pretul de verificare a hidrantilor interiori/exteriori se adauga cheltuielile de deplasare in afara judetului Constanta functie de distanta.In judetul Constanta pretul este de 100,00 lei pentru o deplasare. In cazul cand este necesar schimbarea robinetului de hidrant interior pretul robinetului este de 98,00 lei/buc iar pretul manoperei se va stabili in functie de complexitatea lucrarii Verificarea vizuala a indicatiilor manometrului - Demontat stingator - Golit stingator - Spalat recipient stingator - Uscat recipient stingator - Vopsit recipient stingator dupa caz - Probat corp stingator pe bancul hidraulic - Demontat sistemul de percutare refulare - Verificat sistemul de percutare refulare - Verificat teava de refulare - Verificat parghia de percutare - Verificat subansamblu furtun refulare - Verificat probat manometru - Incarcat recipientul cu pulbere Tip Centimax folosind masina de Incarcat automat tip PFF-FLIP-EK pulberea fiind in prealabil cernuta Automat de catre masina - Montat sistemul de percutare refulare - Presurizat stingatorul (cularea verde pe manometru)
