

---

## Inlocuire cos de fum

I.D.: 71529547

---

Data  
publicarii 22.07.22

Coduri CPV 42521000-4

---

Pretul  
estimativ: 56.395,00 RON - 56.395,00 RON

---

Descriere: Solciitam servicii de inlocuire a cosului de fum nefunctional, care prezintă risc major de prăbuşire Procesul să conţină in minim urmatoarele operatiuni: - Daramare nisa cos existent si refacere fatada, dupa inlocuire; - Sistem cos de fum, piese si manopera. -Cosul de fum este din inox si este compus din elemente ca: burlan inox, suporturi intermediare si de prindere in consola, coliere de imbinare, coturi, teuri, usa de vizitare etc. - Se configureaza in functie de cerintele specifice ale beneficiarului. - In timpul procesului de dezafectare a cosului existent si de inlocuire a acestuia se va folosi o nacela.

---