

Servicii de reparare masina de spalat Indesit si mas ind Electrolux

I.D.: 67511991

Data
publicarii 24.03.22

Coduri CPV

50532000-3

Pretul
estimativ: 1.094,00 RON - 1.094,00 RON

Descriere: Reparatie masina de spalat rufe Indesit : inlocuit pompa evacuare apa , electrovalva, buton on/of si Reparatie masina de spalat rufe industrială Electrolux 35kg : inlocuit electrovalva tripla 220v, reparat dispozitiv inchidere hublou, curatat vana golire reparatie cnf ofertei cu garantie aferenta
