
Servicii de reparații pentru un autovehicul BMW X1.

I.D.: 66953416

Data publicarii	10.03.22	Coduri CPV	50112100-4
Termenul limita pentru depunere:	21.03.22	Pretul estimativ:	1.400,00 RON - 1.400,00 RON
Descriere:	Servicii de reparații pentru un autovehicul BMW X1 cu SS: WBAJH710103G06328 constând în: înlocuirea sensor plăcuțe frână față - 1set și plăcuțe frână față - 1 set.		
