

---

## **Servicii de reparare si de intretinere , verificare, functionare sistem stingere cu hidranti UT 320**

I.D.: 88100069

---

Data publicarii	13.10.23	Coduri CPV	50413200-5
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 3.945,29 RON - 3.945,29 RON

---

Descriere: Servicii de reparare si de intretinere , verificare, functionare sistem stingere cu hidranti conform „Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a II-a - Instalatii de stingere”, indicativ P118/2-2013 Instalatia de stingere a incendiilor este formata din 2 retele de hidranti astfel : 1. Retea de hidranti exteriori compusa dintr-un numar de 37 hidranti supraterani, din care 30 hidranti cu o iesire tip A, si doua tip B, si 7 hidranti cu 2 iesiri tip B. 2. Retea hidranti interiori compusa dintr-un numar de 80 hidranti tip C.

---