
Reparatie BH 02EMU

I.D.: 92862020

Data publicarii	02.02.24	Coduri CPV	50110000-9
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 4.283,54 RON - 4.283,54 RON

Descriere: Service manopera 2830 Ron (demontat/montat piese) piese schimb 1453,54 Ron (diagnoza individuala, senzor temp gaze evacuare, filtru particule, materiale mici). Descrierea este un exemplu, lucrarea finala este descrisa in factura fiscala.
