
Reparatii mecanice: BV98PCB

I.D.: 44416691

Data publicarii 30.10.19

Coduri CPV

50100000-6

Pretul estimativ: 879,83 RON - 879,83 RON

Descriere: Inlocuit lampa stop spate stanga, lucrari electrice, revizie tehnica: ulei+toate filtrele
