
Repararea 2 UPS-uri tip APC SURT3000XLI

I.D.: 72315227

Data publicarii	16.08.22	Coduri CPV	50312600-1
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 5.000,00 RON - 5.000,00 RON

Descriere: Reparare resurse fizice de tehnologia informatiei (2 UPS-uri tip APC SURT3000XLI avand placile de comanda si de baza defecte). Pentru repararea a 2 (două) UPS tip APC SURT3000XLI sau folosit în total următoarele componente: - 2 buc. Placa de baza + placa de comanda pentru UPS tip APC SURT3000XLI - 2.500,00 lei / buc. + TVA; - Manoperă reparație - 0,00 lei + TVA. În valoare totală de 5.000,00 lei +
