

Serviciu reparatie VW Transporter

I.D.: 87301064

Data publicarii	25.09.23	Coduri CPV	50112100-4
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	26.09.23	Pretul estimativ:	7.200,00 RON - 7.200,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-----------------------------

Descriere: Servicii de reparație VW Transporter Nr. identificare: WV1ZZZ7HZDH028182/2012 Manoperă pentru următoarele operațiuni: -jocuri articulații tren rulare verificat -monitorizare VAS5051 - agent racier golit/umplut -verificat pierderi de freon -braț suspensie inferior d/m -bucșă brat suspensie înlocuit -arcuri elicoidale d/m -bielete antiruliu stab. d/m -bucșă stabilizator d/m - picioare amortizor d/m -rulment amortizor d/m -rulment axial d/m -braț inferior d/m -bucșă brat d/m -lagăr pt. stabilizator înlocuit -convergență spate/față reglat -auto față/spate măsurat -degripări mecanice Piese auto: - freon 134A- 0,83 kg -bucșă basculă- 2 buc -bucșă braț inferior-2 buc -șurub-30 buc -piuliță- 25 buc -șurub pivot- 4 buc -bieletă antiruliu- 2 buc - bucșă bară stab. față- 2 buc -rulment cap amortizor- 2 buc -taler amortizor- 2 buc -flanșă amortizor- 2 buc -arc- 2 buc -puffer amortizor față- 2 buc -bucșă braț spate- 4 buc -șaiță excentrică- 2 buc -bucșă bară stabilizatoare-4 buc -comutator lumini- 1 buc -șurub cu cap cilindric-10 buc -garnitură galerie evacuare-1 buc -garnitură- 2 buc -inel O- 4 buc -oring- 4 buc -pinion- 1 buc -bieletă stg./dr. spate- 2 buc -bridă- 2 buc -cap bară dr. -1 buc -bucșă braț-2 buc -cap bară stg. 1 buc -bieletă direcție- 2 buc -coliere- 2 buc
