

Servicii de verificare, calibrare, testare si inlocuire piese aparate Ariac-Plus si Ariac D2C

I.D.: 103018966

Data publicarii	17.09.24	Coduri CPV	35111100-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 6.540,00 RON - 6.540,00 RON

Descriere: Se vor efectua urmatoarele operatiuni: 1. Verificare, calibrare si testare aparate respiratie tip Ariac D2C: 25 buc. x 99,00 lei = 2.475,00 lei; - include urmatoarele operatiuni: - verificare aparat, recalibrare reductoare, masti, detentoare, supape de siguranta / suprapresiune si avertizare, inlocuire inel „O” racord de legatura, refacere sertizari furtunuri HP neetanse, completare garnituri / inele „O uzate / neetanse si supape inspiratie masca interioara lipsa, testare computerizata; 2. Inlocuirea urmatoarelor piese uzate, defecte, neconforme la aparatele de reparatie tip Ariac D2C, in valoare totala de: 2.075,00 lei: - Catarama rapida centura brau tip Ariac D2C: 2 buc. x 65,00 lei = 130,00 lei; - Garnitura (rosie) etansare cuplaj rapid masca tip ARIAC D2C: 20 buc. x 55,00 lei = 1.100,00 lei; - Membrana supapa la cerere: 2 buc. x 135,00 lei = 270,00 lei; - Protectie prindere ansamblu manometru-furtun HP: 3 buc. x 25,00 lei = 75,00 lei; - Cuplaj cu 2 butoane supapa la cerere: 2 buc. x 145,00 lei = 290,00 lei; - Kit catarama / butoane fixare curea masca: 1 buc. x 75,00 lei = 75,00 lei; - Cuplaj rapid masca: 1 buc. x 135,00 lei = 135,00 lei; 2. Inlocuirea urmatoarelor piese uzate, defecte, neconforme la aparatele de reparatie tip Ariac-Plus, in valoare totala de: 1.990,00 lei: - Catarama rapida centura brau: 5 buc. x 68,00 lei = 340,00 lei; - Catarama autoblocare fixare butelie (model Ariac-2000 Prosalv): 10 buc. x 55,00 lei = 550,00 lei; - Cuplaj cu 2 butoane supapa la cerer
